



# ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ വാട്ടർ പെപ്പിംഗ് കൺസിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശരിയായ വഴി നോക്കാം.

01




ഒന്നാമതായി, ടാപ്പുകൾ, ഷവർ, വാഷ് ബേസിനുകൾ, ചുവരുകളിൽ അവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പെപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പോയിറ്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് സ്പിൽറ്റ് ലെവൽ ഉപയോഗിക്കാം. മലിന ജല പ്രവാഹവും കുടിവെള്ള പ്രവാഹവും പരസ്പരം കൂട്ടി മുട്ടാൻ പാടില്ല.

02




അതിനുശേഷം, ഡിസ്ക് ഫ്ലൈ ഉപയോഗിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലം മുറിക്കുക. കട്ടിംഗിന്റെ ആഴം പെപ്പുകളുടെ വലുപ്പത്തേക്കാൾ 4–6 മിലീമീറ്റർ കുടുതലായിരിക്കണം, ഒരു പ്രധാന കാര്യം ... കോൺക്രീറ്റ് ബീം അല്ലെങ്കിൽ കോളം ദരിക്കലും മുറിക്കാൻ പാടില്ല.

03




ഗുവിന്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി, രണ്ട് ലെന്റുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം ഒരു ഷേഖാവൽ കൊണ്ട് കുത്തി ഇളക്കി കളയുക. ചുമർ ഭാരം പഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, അത് ഒറയടിക്ക് മുറിക്കരുത്.

04



ഗുവിനുള്ളിൽ പെപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം വശങ്ങളിൽ ആണി അടിച്ച് ഉറപ്പിക്കുക.

05



സിമൾപ്പും മണലും മിക്സ് ചെയ്യുള്ള ഒരു മോർട്ടാർ കൊണ്ട് പെപ്പുകൾക്കും ഭിത്തിക്കുമിടയിലുള്ള വിടവ് നികത്തുക. ഭാവിയിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, ഒരു റൂംിൽ മെഷ് ഉപയോഗിക്കുക, ഗുവിൽ മെഷ് വച്ച് ആണികൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുക. ശേഷം മോർട്ടാർ നിറയ്ക്കുക.



കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തക്കുനിച്ചുള്ള കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ഓഫീസ് ചെയ്യുക