

പ്ലാസ്റ്ററിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളും അവയുടെ പരിഹാരങ്ങളും ഇതാ:

01



മണൽ ഉപയോഗിക്കുക, 10 ദിവസം വരെ മതിയായ ക്യൂറിംഗ് നടത്തുക. ഫിനിഷിംഗ് കോട്ടിനായി സിമന്റ് തളിക്കരുത്

02



ചിലപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്ററിൽ വെളുത്ത പാളിയുണ്ടായേക്കാം. ഇതിനെ എഫ്ജോറൈസെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കുമ്മായം പോലുള്ള മാലിന്യങ്ങളുടെ അമിതമായ അളവ് മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്

03



ഇത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി, ഉണങ്ങിയ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഭാഗം വൃത്തിയാക്കി അതിൽ നേർപ്പിച്ച ആസിഡ് ലായനി പുരട്ടി ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക.



കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക